AC POWER PORT INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Select a location on the boat that is at least 21" away from all batteries and fuel fill lines. NOTE: Before drilling holes check for wires and supports in the area being drilled.
2. Drill a 1/8" pilot hole in the center of the selected location. See Figure 1.
3. Using the pilot hole, align a 1-7/8" hole saw to cut the mounting hole. See Figure 1.
4. Place the AC Power Port in the 1-7/8" hole to mark and drill holes for the 3 mounting screws.
5. Put the AC cord through the 1-7/8" hole from inside the boat and place the AC plug into the AC Power Port and tighten the 2 screws. See Figure 2.
6. Mount the AC Power Port in place with the 3 stainless screws provided. Your new AC Power Port is now ready for use as illustrated in Figure 3.

Figure 1




Figure 2





Figure 3



DIRECTIVES D'INSTALLATION DU PORT D'ALIMENTATION C. A.

1. Choisir un endroit, dans l'embarcation, qui se trouve à au moins 21 po (54 cm) de toutes batteries et conduites d'emplissage. NOTE : Avant d'y percer des trous, vérifier qu'il ne s'y trouve pas de fils ni de supports.
2. Percer un trou de guidage de 1/8 po au centre de l'endroit choisi. Voir Figure 1.
3. Aligner une scie-cloche de 1-7/8 po sur le trou de guidage pour couper l'orifice de montage. Voir Figure 1.
4. Placer le port d'alimentation c. a. dans l'orifice de 1-7/8 po afin de marquer puis percer les trous pour les 3 vis de montage.
5. Depuis l'intérieur de l'embarcation, faire passer le cordon c. a. par l'orifice de 1-7/8 po puis placer la prise c. a. dans le port d'alimentation c. a. et serrer les 2 vis. Voir Figure 2.
6. Monter en place le port d'alimentation c. a. au moyen des 3 vis en inox qui sont fournies. Votre nouveau port d'alimentation c. a.est maintenant prêt à utiliser, tel qu'illustré à la Figure 3.

Figure 1




Figure 2




Figure 3

